SKETCH SHOWing Providing Drilling of Bore Well

Inspection report for the work of: Drilling of Bore well, Providing Pumping machinery & Pipeline for Suppy of water to Medrahalli Janathacolony in ward.No-12 Shettyhalli Sub-Division



INDEX

- Bore well
- Panel Board

Asst. N.K.
AE No-12

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.